



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 2200-2205

โทรสาร 0-42725-037

ที่ ศธ 0513.40203/...0001...

วันที่ 25 สิงหาคม 2556

เรื่อง ขอบขออนุเคราะห์ซ่อมแซมกระเบื้องชำรุดและปูกระเบื้องเพิ่ม

เรียน หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่

ตามที่อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร(อาคาร 8/2) ได้เปิดใช้สำหรับทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติการของสาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการเรียนปฏิบัติการเกี่ยวกับการแปรรูปทางอุตสาหกรรมอาหาร และมีปัญหาเรื่องพื้นกระเบื้องชำรุดจากการใช้งาน ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อนิสิตที่มาเรียนภายในอาคารดังกล่าว ประกอบกับทางสาขาจะยื่นขอใช้อาคารปฏิบัติการดังกล่าวเป็นสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ถูกหลักการสุขาภิบาลที่ดีของโรงงานแปรรูปอาหาร จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายอาคารและสถานที่ เข้าซ่อมแซมกระเบื้องที่ชำรุดดังกล่าว พร้อมทั้งปูกระเบื้องเพิ่มใน ห้องผลิตภัณฑ์ขนมอบและห้องวิเคราะห์ชั้นสูง ตามแบบที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเกรียงไกร พัทธการ)

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการอาหาร